

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-фізичний факультет
Кафедра високотемпературних матеріалів
та порошкової металургії

ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ
ПОРОШКІВ НА ОСНОВІ ТІ ДЛЯ
АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ДИПЛОМНА РОБОТА
СТУПІНЬ БАКАЛАВРА



Студентки групи ФК-31
Науковий керівник


Задорожної О. С.
к.т.н., асистент Биба Є. Г.

Київ – 2017

ВИКОРИСТАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЦИНІ



щелепа з порошку Ті



реберна клітка з порошку Ті



каркасний протез з титану



ТИТАНОВИЙ ІМПЛАНТАТ

ПЕРЕВАГИ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

- підвищена міцність;
- будь-яка геометрія;
- відсутність обмежень на дизайн;
- великий вибір металів і їх сплавів;
- шорсткі поверхні;
- відсутність напруженості металу;
- будь-яка обробка;
- немає відходів порошку;
- легка вага, порожнистість виробів;
- короткий час виробництва;
- тонкі стінки виробів;
- виготовлення нероз'ємних з'єднань



МЕТА РОБОТИ

Дослідження впливу
технологічних параметрів на
отримання композиційних
титан-матричних порошків із
заданими фізико-механічними
властивостями

ЗАВДАННЯ РОБОТИ

- визначити оптимальний час розмелу, в планетарному млині, суміші порошків $TiH_2 + TiB_2$ для отримання фракції з середнім розміром 20 мкм – 30 мкм, що задовольняє технологічним умовам 3D-друку;
- дослідити вплив технологічних параметрів на отримання композиційного порошку, з мінімальним вмістом газових домішок, складу Ti-TiB, при розпиленні плазмовим струменем вихідної суміші $TiH_2 + TiB_2$;
- дослідити структуру та фазовий склад отриманого композиційного порошку.

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКІВ

Вихідні порошки: TiH_2 ; $\text{TiH}_2 + \text{TiB}_2$



Розмел
(планетарний млин, в середовищі
спирту)



Сушка(на повітрі)



Відсів фракції (< 50 мкм)



Розпилювання в струмені плазми
суміші порошків $\text{TiH}_2 + \text{TiB}_2$



Сушка



Готові порошки


ГІДРИД ТИТАНУ ДО ТА ПІСЛЯ РОЗМЕЛУ




до розмелу

після розмелу

ВПЛИВ ЧАСУ РОЗМЕЛУ НА СТУПІНЬ ПОДРІБНЕННЯ





TiH_2



$TiH_2 + 5.3 \text{ мас. \% } TiB_2$

ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД ТА МІКРОСТРУКТУРА СУМІШІ ПОРОШКІВ TiH_2 + 5.3 МАС. % TiB_2 , ПОДРІБНЕНИХ ПРОТЯГОМ 18 ХВ.




Гранулометричний склад


Мікроструктура



МІКРОСТРУКТУРА РОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ




на повітря



у воду



РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ РОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ



На повітря		У воду	
Склад	Вміст, ваг. %	Склад	Вміст, ваг. %
TiO ₂	36,6 (± 11)	TiO ₂	2,7 (± 4)
TiB	25 (± 10)	TiB	35 (± 6)
TiB ₂	1 (± 4)	TiB ₂	3 (± 4)
Ti	18 (± 8)	Ti	28 (± 13)
TiH ₂	19 (± 4)	TiH ₂	32 (± 9)

Спектри рентгенівської
дифракції


Фазовий склад

СПЕЦІАЛЬНА ЗАХИСНА КАМЕРА ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ ПОРОШКІВ В СЕРЕДОВИЩІ АРГОНУ






МІКРОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ РОЗПИЛЕНОГО ПОРОШКУ



WD=27.9mm 20.00kV x1.00k 50µm




WD=27.9mm 20.00kV x1.00k 50µm

у середовище аргону

у воду

РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ



В середовище аргону		У воду	
Склад	Вміст, ваг. %	Склад	Вміст, ваг. %
TiO₂	11 (±2)	TiO₂	47 (± 7)
TiB	42 (± 5)	TiB	20 (± 5)
TiB₂	6 (±4)	TiB₂	13 (± 3)
Ti	41 (± 7)	Ti	20 (± 5)

ВИСНОВКИ



- Для виготовлення композиційного порошку складу Ti-TiB для 3D-друку, запропоновано в якості вихідного використовувати не порошок Ti, а порошок TiH_2 з добавками TiB_2 .
- На підставі експериментальних даних визначено оптимальний час розмелу, а саме 18 хв, суміші порошків для отримання фракції з середнім розміром 10-20 мкм, що відповідає технологічним умовам 3D-друку.
- Встановлені оптимальні режими розпилювання та способи подачі розпилюваного матеріалу, а також середовище. Методами рентгеноструктурного та мікроскопічного аналізів встановлено, що розпиленням в струмені плазми в середовищі аргону дозволяє отримати композиційні порошки з мінімальним окисленням та сферичної форми та які є значно дешевшими за імпорتنі аналоги.
- Розрахована планова кошторисна собівартість проведення роботи з урахуванням витрат всіх видів ресурсів, обґрунтована економічна доцільність виконання даної роботи.
- Були розроблені засоби та заходи безпеки, спрямовані на усунення небезпечних чинників при виконанні роботи.

Дякую

за

увагу!